

# INSTRUCTIVO DESACOPLE MOTORES BFT PHEBE

- cortar el suministro de energía del motor
- correr el elemento de cobertura - (FIG. 1)
- girar la manecilla de desbloqueo 90° en sentido antihorario - (FIG. 2 y 3). Así se liberará el piñón, pudiendo abrir el portón a mano.

**Atención: no empujar con violencia la hoja del portón, acompañarla durante todo su recorrido.**

- para restablecer el accionamiento motorizado, girar la manecilla en sentido horario hasta que se ubique en su posición original - (FIG. 2)




FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3